

AKCE: Komplexní hydrogeomonitoring a geomonitoring na stavbu metra V.A (Dejvická-Motol)

Posudek:

596/2009/09 n 36

Protokol o prohlídce č. 7

Zakázka č.: 10030068000

List č.: 11

OBJEKT:

407

Majitel / zástupce majitele:

Adresa:

Telefon:

Použité zkratky: BVP - bez viditelných poškození; S, J, V, Z - severní, jižní, východní, západní;

POPIS OBJEKTU:

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI:

Objekt bez viditelných změn

Majitel byl s protokolem z prohlídky v rozsahustran seznámen a souhlasí:

Zapsal: V. Prax

dne: 30.11.2011

jméno: Jáhov

podpis: 

AKCE: Komplexní hydrogeomonitoring a geomonitoring na stavbu metra V.A (Dejvická-Motol)

Posudek:

591/2009/05736

Protokol o prohlídce č. 7

Zakázka č.: 10030068000

List č.: 111

OBJEKT:

408

Majitel / zástupce majitele:

MARTIN KALAFŮT

Adresa:

PŘEDSEDA KONTROLNÍ KOMISE
Martin.Kalafut@seznam.cz

Telefon:


Použité zkratky: BVP - bez viditelných poškození; S, J, V, Z - severní, jižní, východní, západní;

POPIS OBJEKTU:

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI:

Během prohlídky bylo zjištěno, že problémy s pronikem vody do objektu v jeho JZ rohu nadále přetrvávají. Nelze vyloučit spojitost problému s pjezdem stavební techniky v okolí portálových stěn. Společenství vlastníků bytových jednotek požaduje urychlení odstranění problému.

Majitel byl s protokolem z prohlídky v rozsahustran seznámen a souhlasí:



Zapsal: V. Práze

dne: 30.11.2011

jméno: Jánurš

podpis: 

AKCE: Komplexní hydrogeomonitoring a geomonitoring na stavbu metra V.A (Dejvická-Motol)

Posudek:

536/2009/09736

Protokol o prohlídce č. 7

Zakázka č.: 10030068000

List č.: 111

OBJEKT:

4089

Majitel / zástupce majitele:

Adresa:

Telefon:

Použité zkratky: BVP - bez viditelných poškození; S, J, V, Z - severní, jižní, východní, západní;

POPIS OBJEKTU:

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI:

Objekt bez viditelných změn

Majitel byl s protokolem z prohlídky v rozsahu¹ stran seznámen a souhlasí:

Zapsal: V. Práse dne: 30.11.2011 jméno: Jahný podpis: Jan

AKCE: Komplexní hydrogeomonitoring a geomonitoring na stavbu metra V.A (Dejvická-Motol)

Posudek:

596/2009/09736

Protokol o prohlídce č. ~~111~~ 6

Zakázka č.: 10030068000

List č.: 111

OBJEKT:

409 A

Majitel / zástupce majitele:

Adresa:

Telefon:

Použité zkratky: BVP - bez viditelných poškození; S, J, V, Z - severní, jižní, východní, západní;

POPIS OBJEKTU:

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI:

Objekt bez viditelných změn

Majitel byl s protokolem z prohlídky v rozsahustran seznámen a souhlasí:

Zapsal: V Pruse dne: 30.11.2011 jméno: Jánoš podpis: Janoš

AKCE: Komplexní hydrogeomonitoring a geomonitoring na stavbu metra V.A (Dejvická-Motol)

Posudek:

576/2009/2573.6

Protokol o prohlídce č. 6

Zakázka č.: 10030068000

List č.: 7/1

OBJEKT:

409 B

Majitel / zástupce majitele:

Adresa:

Telefon:

Použité zkratky: BVP - bez viditelných poškození; S, J, V, Z - severní, jižní, východní, západní;

POPIS OBJEKTU:

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI:

Objekt bez viditelných změn

Majitel byl s protokolem z prohlídky v rozsahustran seznámen a souhlasí:

Zapsal: V Prase dne: 30.11.2011 jméno: Jaroš podpis: [Signature]

AKCE: Komplexní hydrogeomonitoring a geomonitoring na stavbu metra V.A (Dejvická-Motol)

Posudek:

591/2000/09136

Protokol o prohlídce č. 6

Zakázka č.: 10030068000

List č.: 1/1

OBJEKT:

409C

Majitel / zástupce majitele:

Adresa:

Telefon:


Použité zkratky: BVP - bez viditelných poškození; S, J, V, Z - severní, jižní, východní, západní;

POPIS OBJEKTU:

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI:

Objekt bez viditelných změn

Majitel byl s protokolem z prohlídky v rozsahustran seznámen a souhlasí:



Zapsal: V Prusa

dne: 30.11.2011

jméno: János

podpis:

